# Инженерные системы

| | |
|---|---|
| **1. Адрес** | 236029, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Первомайская, д. 6 |
| **2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 2 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 9 |
| **3. Внутридомовая инженерная система водоотведения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 9 |
| **4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | центральное |
| Количество вводов в МКД, шт | 2 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 9 |
| **5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 9 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| **5.1 Стояки** | |
| Физический износ | 9 |
| Материал стояков | Полипропилен |
| **5.2 Запорная арматура** | |
| Физический износ | 9 |
| **5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС** | |
| Материал сети | Полипропилен |
| Физический износ | 9 |
| **6. Внутридомовая система отопления** | |
| Наличие системы | Нет |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 9 |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| **6.1 Отопительные приборы** | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 9 |
| **6.2 Сеть внутридомовой системы отопления** | |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Материал сети | Полипропилен |
| Физический износ | 9 |
| **6.3 Стояки** | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Полипропилен |
| Физический износ | — |

**6.4 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 9 |

**6.5 Печи, камины и очаги**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Нет |
| Тип системы | Индивидуальный котел |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
| Физический износ | 9 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7.1 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 9 |

**7.2 Стояки**

| | |
|---|---|
| Материал | Нет |
| Физический износ | 9 |

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Нет |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |

**8. Лифты**

**8.1**

| | |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | BLT 10К/6264 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 1 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |

**8.2**

| | |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | BLT 10К/6265 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 2 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют