# Инженерные системы

**1. Адрес** 236010, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 83, корп. 1

**2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |

**3. Внутридомовая инженерная система водоотведения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун; пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |

**4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип | центральное |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |

**5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**5.1 Стояки**

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |
| Материал стояков | Металлополимер |

**5.2 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |

**5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС**

| | |
|---|---|
| Материал сети | Металлополимер |
| Физический износ | — |

**6. Внутридомовая система отопления**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Нет |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | — |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |

**6.1 Отопительные приборы**

| | |
|---|---|
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | — |

**6.2 Сеть внутридомовой системы отопления**

| | |
|---|---|
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Материал сети | Нет |
| Физический износ | — |

**6.3 Стояки**

| | |
|---|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
| Материал | Нет |
| Физический износ | — |

### 6.4 Запорная арматура

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |

### 6.5 Печи, камины и очаги

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

### 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Нет |
| Тип системы | Индивидуальный котел |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

### 7.1 Запорная арматура

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |

### 7.2 Стояки

| | |
|---|---|
| Материал | Нет |
| Физический износ | — |

### 7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Нет |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |

### 8. Лифты

Лифты отсутствуют

### 9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

Сведения отстутствуют

### 10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

| | |
|---|---|
| Газ | 32 |
| Холодная вода | 32 |
| Электрическая энергия | 32 |

### 11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

### 12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют