# Инженерные системы

| | |
|---|---|
| **1. Адрес** | 238300, Калининградская обл, р-н. Гурьевский, г. Гурьевск, ул. Советская, д. 26 |
| **2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| Физический износ, % | 0 |
| **3. Внутридомовая инженерная система водоотведения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| Физический износ, % | 0 |
| **4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | центральное |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| Физический износ, % | 0 |
| **5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| **5.1 Стояки** | |
| Физический износ | 0 |
| Материал стояков | Полимер |
| **5.2 Запорная арматура** | |
| Физический износ | 0 |
| **5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС** | |
| Материал сети | Полимер |
| Физический износ | 0 |
| **6. Внутридомовая система отопления** | |
| Наличие системы | Нет |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| Тип системы | Нет |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Газ |
| Физический износ, % | 0 |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| **6.1 Отопительные приборы** | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 0 |
| **6.2 Сеть внутридомовой системы отопления** | |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Материал сети | Нет |
| Физический износ | 0 |
| **6.3 Стояки** | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
| Материал | Нет |
| Физический износ | 0 |

**6.4 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |

**6.5 Печи, камины и очаги**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Нет |
| Тип системы | Газовые колонки (ВДГО) |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |

**7.1 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |

**7.2 Стояки**

| | |
|---|---|
| Материал | Нет |
| Физический износ | 0 |

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Нет |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют