

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 236001, Калининградская обл, г. Калининград, б-р. Ф.Лефорта, д. 22

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены из ж/б панелей

Физический износ, % ..... —

### 3. Окна

Материал окон ..... Металлопластик

Физический износ, % ..... —

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая

Физический износ, % ..... —

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Металлочерепица

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —

Физический износ кровли, % ..... —

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Минеральная вата

Вид несущей части крыши ..... Совмещенная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —

Физический износ несущей части крыши, % ..... —

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска

Физический износ, % ..... —

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Свайный

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Материал фундамента ..... Железобетон

Площадь отмостки, кв.м ..... 124,392

Физический износ, % ..... —

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из железобетонных плит

Физический износ, % ..... —

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Ж/б блоки

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Тип наружного утепления фасада ..... Нет

Физический износ, % ..... 0

Материал отделки фасада ..... окраска

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0

Количество балконов, шт ..... 75