Конструктивные элементы

1. Адрес	236001, Калининградская обл, г. Калининград, б-р. Ф.Лефорта, д. 22
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены из ж/б панелей
Физический износ, %	—
3. Окна	
Материал окон	Металлопластик
Физический износ, %	—
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	—
5. Крыша	
Тип кровли	Металлочерепица
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	—
Физический износ кровли, %	—
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Минеральная вата
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	—
Физический износ несущей части крыши, %	—
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска
Физический износ, %	—
7. Фундамент	
Тип фундамента	Свайный
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Материал фундамента	Железобетон
Площадь отмостки, кв.м	124,392
Физический износ, %	—
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	—
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Ж/б блоки
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	0
Материал отделки фасада	окраска
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	75