

Конструктивные элементы

1. Адрес 236001, Калининградская обл, г. Калининград, б-р. Ф.Лефорта, д. 22

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены из ж/б панелей

Физический износ, % —

3. Окна

Материал окон Металлопластик

Физический износ, % —

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая

Физический износ, % —

5. Крыша

Тип кровли Металлочерепица

Год проведения последнего капитального ремонта кровли —

Физический износ кровли, % —

Утепляющие слои чердачных перекрытий Минеральная вата

Вид несущей части крыши Совмещенная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —

Физический износ несущей части крыши, % —

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска

Физический износ, % —

7. Фундамент

Тип фундамента Свайный

Год проведения последнего капитального ремонта —

Материал фундамента Железобетон

Площадь отмостки, кв.м 124,392

Физический износ, % —

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит

Физический износ, % —

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Ж/б блоки

Год проведения последнего капитального ремонта —

Тип наружного утепления фасада Нет

Физический износ, % 0

Материал отделки фасада окраска

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 0

Количество балконов, шт 75