

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 236010, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 83, корп. 1

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные

Физический износ, % ..... —

## 3. Окна

Материал окон ..... Металлопластик

Физический износ, % ..... —

## 4. Двери

Материал двери ..... Пластиковая остекленная

Физический износ, % ..... —

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —

Физический износ кровли, % ..... —

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши ..... Железобетонная совмещенная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —

Физический износ несущей части крыши, % ..... —

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска по штукатурке

Физический износ, % ..... —

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Материал фундамента ..... Монолитный железобетон

Площадь отмостки, кв.м ..... 123

Физический износ, % ..... —

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытие монолитное

Физический износ, % ..... —

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Тип наружного утепления фасада ..... Утепление с защитным штукатурным слоем

Физический износ, % ..... —

Материал отделки фасада ..... окраска по штукатурке

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0

Количество балконов, шт ..... 0